

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**ZDJ. NR 1. SCHODY „LEWE” – WIDOK OD STRONY PÓŁNOCNEJ.**



**ZDJ. NR 2. SCHODY „LEWE”.**

*Reda Rade*




**ZDJ. NR 3. SCHODY „LEWE” – ZŁY STAN ZACHOWANIA STOPNI.**



**ZDJ. NR 4. SCHODY „PRAWY” – WIDOK OD STRONY POŁUDNIOWEJ.**

*Robert K...*





**ZDJ. NR 5. SCHODY „PRAWY” – ZŁY STAN ZACHOWANIA STOPNI.**



**ZDJ. NR 6. ANTRESOLA – WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ.**

*Photo by [signature]*



**ZDJ. NR 7. ANTRESOLA – UBYTKI TYNKU Z WIDOCZNYM ODSŁONIĘTYM ZBROJENIEM PŁYTY.**



**ZDJ. NR 8. ANTRESOLA – WIDOK NAWIERZCHNI I BALUSTRADY.**

*Robert Krawiec*